


2_2014 - SILCA KEY PROGRAMS v. 20.4.x.xx**SILCA CODE PROGRAM für UC199/299/399 und 399EVO**

Silca hat die neue Fräsmethode **NORMAL EASY** für Standardschlüssel für Fahrzeuge und Türen eingeführt. Diese Methode kann auf sehr vielen Datenkarten anstelle der Methode Normal, Flach oder Laser ausgewählt werden, damit die Frässpitzen verringert werden und die Schlüssel leichter in den Zylinder gleiten.

In den Schlüsselfräsmaschinen die Fräsmethode X auswählen.

In Silca Key Programs die Fräsmethode **NORMAL EASY** auswählen.

**Datenaktualisierung mit 70 neuen Karten.**

■ Unter den Neuheiten:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ✓ ABUS - Abus NW52 | ✓ GUARD - Profile G17 |
| ✓ ABUS - Abus NW72 | ✓ HUGO - GR 2.55 |
| ✓ ASSA - Neptun | ✓ KABA - Kaba Peaks A2 (0.150") |
| ✓ ASSA_TRI - Triton 5900 | ✓ KABA - Kaba Peaks A2 (0.140") |
| ✓ BASI - Ap pro | ✓ KABA - Kaba Peaks A4 (0.150") |
| ✓ Best - System: A3 | ✓ KABA - Kaba Peaks A4 (0.140") |
| ✓ CES - CES PSM-UDM | ✓ RUKO - Triton - 501 |
| ✓ FEDERAL - HS3 | ✓ RUSSWIN - Russwin 981 Class |
| ✓ GUARD - Profile EPS/P EP83 | ✓ RUSSWIN - Russwin 752-Old |
| ✓ GUARD - Profile G11 | ✓ RUSSWIN - Russwin 852 Class-Old |
| ✓ GUARD - Profile G12 | ✓ STAHLEX - Starry |
| ✓ GUARD - Profile G13 | ✓ TRIO-VING - Triton |
| ✓ GUARD - Profile G14 | |

Aktualisierung der Software von: UC199/UC299/UC399/UC399 EVO.

SILCA TRIAX – QUATTROCODE PROGRAM**Datenaktualisierung mit 32 neuen Serien.**

■ Unter den Neuheiten:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ✓ ABUS Bravus 3000 - Tip stop | ✓ GARDESA Tiger-Lion |
| ✓ ATRA New Power (7W-2P) – Padronale | ✓ ISEO R9 Country cantiere |
| ✓ ATRA New Power (7W-2P) - No Padronale | ✓ ISEO R9 Country padronale |
| ✓ CISA AP3 PP solo active | ✓ KABA ExperT S 1.2a - Swedish market |
| ✓ DOM IXSATS (Precoded) | ✓ M&C Color Modulair (3+3) |
| ✓ DOM IXSATS (Prof. 169) | ✓ M&C Color Modulair (3+3) (2T-3W) |
| ✓ DOM IXSATS (Prof. 170) | ✓ MAUER ML+ |
| ✓ DOM IXSATS (Prof. 171) | ✓ RB-LOCKS Lockxis |
| ✓ DOM IXSATS (Prof. 172) | ✓ TOYOTA Emergency key |

Aktualisierung der Software von: TRIAX-e.code, TRIAX QUATTRO.

SILCA VIPER PROGRAM**Datenaktualisierung mit 2 neuen Serien.**

■ Unter den Neuheiten:

- ✓ TOYOTA Emergency key
- ✓ TOYOTA Valeo (2T - 8W)

Aktualisierung der Software von: VIPER.

**1_2014 - SILCA KEY PROGRAMS v. 20.2.x.xx****SILCA KEY PROGRAMS**

- Unter den Neuheiten:
 - ✓ Hinzugefügt wurde die niederländische Sprache
 - ✓ Die Vergleichsliste wird aktualisiert

SILCA CODE PROGRAM per UC199/299/399 e 399EVO**Datenaktualisierung mit 5 neuen Karten.**

- Unter den Neuheiten:
 - ✓ Ruko Triton Tip -> Head
 - ✓ Ruko Triton Head ->Tip
 - ✓ Assa Triton Tip -> Head
 - ✓ Assa Triton Head ->Tip
 - ✓ Brisant E

Aktualisierung der Software von: UC199/UC299/UC399/UC399 EVO.

SILCA TRIAX – QUATTROCODE PROGRAM**Datenaktualisierung mit 17 neuen Serien.**

- Unter den Neuheiten:
 - ✓ Kia Cadenza
 - ✓ Kia Soul
 - ✓ Hyundai Equus - Centennial
 - ✓ Dodge Sprinter
 - ✓ Titan K5+
 - ✓ Titan K66
 - ✓ Iseo R9 KD Gruppo Azzurro
 - ✓ Iseo R9 Plus Gruppo Azzurro (Cantiere)
 - ✓ Iseo R9 Plus Gruppo Azzurro (Padronale)
 - ✓ Brisant
 - ✓ Moia
 - ✓ Kaba K6 (K6)
 - ✓ Kaba K8 green (K8G)
 - ✓ Kaba Gemini (K50)
 - ✓ Kaba K8S (K14)
 - ✓ Kaba ExperT pluS S 1.0a (K83A)
 - ✓ Kaba ExperT pluS S 1.0b (K83B)

Aktualisierung der Software von: TRIAX-e.code, TRIAX QUATTRO.

SILCA IDEA – PRIMA LASER PROGRAM**Datenaktualisierung mit 4 neuen Serien.**

- Unter den Neuheiten:
 - ✓ Mobella 55
 - ✓ Mobella 62
 - ✓ Mobella 6601
 - ✓ Ross Series 102

Aktualisierung der Software von: IDEA.

SILCA VIPER PROGRAM**Datenaktualisierung mit 4 neuen Serien.**

- Unter den Neuheiten:
 - ✓ Kia Cadenza
 - ✓ Kia Soul
 - ✓ Hyundai Equus - Centennial
 - ✓ Dodge Sprinter

Aktualisierung der Software von: VIPER.

SILCA TRANSPONDER PROGRAM**Das Silca Transponder Program wurde mit 95 neuen Auto-Applikationen aktualisiert.**

- **Neue Softwareversion 03.12.071 für alle RW-Geräte** (RW4, RW4 PLUS, FASTCOPY, FASTCOPY PLUS) sind jetzt in der Lage die neue PH-CR3 ID47, ID49, ID50 Transponder zu identifizieren

Aktualisierung der Software von: RW4, RW4 PLUS, FASTCOPY, FASTCOPY PLUS.